



**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

**Algemene gegevens:**

Plaats van onderzoek: Franslaan 131, Bus 0302, 8820 Nieuwpoort  
 Eigendom van: Koenig-Victor  
 Opdrachtgever: Polen  
 Type lokalen: Appartement Distributienetbeheerder:    
 EAN-code installatie:  niet meegedeeld  
 Installateur: Polen  
 BTWnr: / of ID-kaartnr: / Uitgereikt te ..... op ..... / ..... / .....  
 Agent-bezoeker: Goedens Dieken Datum onderzoek: 3.18.12

**Aard van het onderzoek:**

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> Gelijkvormigheid/ingebruikname	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271/271bis: Periodieke controle
	<input type="checkbox"/> Wijziging/uitbreiding	<input type="checkbox"/> Art 276: Verzwaren <input type="checkbox"/> Art 276bis: Verkoop van een wooneenheid
	<input type="checkbox"/> Tijdelijke installatie	<input checked="" type="checkbox"/> H.R.B. op EV 2010 11 016

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Nominale spanning:  1x230V  2x230V  3x230V  3x400V+N Max nominale stroom: 25 A  
 Voedingsleiding hoofdbord: 6 x 10 mm<sup>2</sup> - Type: KVB  
 Aardelektrode: ja  aardingslus  open/baar  Sectie: 35 mm<sup>2</sup>  
 Algemene differentieelstroominrichting: In = 60 A / Id = 300 mA   
 Bijkomende diff. Stroominrichting(en): 40 A 300 mA 4P  
 Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 7  
 Beschrijving van de stroombanen: Zie schets

**Metingen & controles:**

Aardspreidingsweerstand: <u>5</u> Ω	Diff. stroominrichting, testknop: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Algemeen isolatieniveau: <u>20,5</u> MΩ	Controle foutlus: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Aardingscontinuïteit: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde	Hoofddifferentieel verzegeld: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Besch. rechtstreekse aanraking: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde	Staat vast elektrisch materieel: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde
Besch. onrechtstreekse aanraking: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde	Schema's vs. uitvoering: <input checked="" type="checkbox"/> in orde <input type="checkbox"/> niet in orde

**VASTSTELLINGEN: Opmerking (O) - Inbreuk (!): Lijst met nummers inbreuken: zie ommezijde**

<u>0</u>	<u>geen</u>
<u>2</u>	<u>geen</u>

<b>BESLUIT:</b> <b>DE INSTALLATIE VOLDOET / VOLDOET NIET AAN HET AREI</b>	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: <u>3.18.12</u> <input checked="" type="checkbox"/> door hetzelfde organisme (*)
<b>AANTAL</b> <input type="checkbox"/> Situatieschema's: ..... <b>BIJLAGEN:</b> <input type="checkbox"/> Eéndraadsschema's: ..... <input type="checkbox"/> .....	DE AGENT BEZOEKER: <u>Goedens Dieken</u> Visum distributeur (art 270)

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangevraagde wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingesicht te worden.  
 (\*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

## Verwijzing naar de diverse circuits

Appartement Residentie Zonneborg  
Adres: Franslaan 131 bus 0302  
8620 Nieuwpoort

Eigenaar: Lenoir-Victor  
Pijkstraat 43  
8790 Waregem

- 1.1 Oven in keuken
- 1.2 Kookplaat in keuken
  
- 2.1 Convector in living
- 2.2 Stopkontakt in living
  
- 3.1 Gordijnverlichting
- 3.2 Verlichting Keuken
- 3.3 Dampkap verlichting
- 3.4 Stopkontakt ( bij radio)
- 3.5 Stopkontakt (achter zetel)
- 3.6 Stopkontakt (dubbel bij TV)
  
- 4.1 Frigo
- 4.2 Microgolf
- 4.3 Stopkontakt (hoek keuken)
- 4.4 Stopkontakt slaapkamer
- 4.5 Stopkontakt slaapkamer
- 4.6 Stopkontakt slaapkamer
- 4.7 Verlichting inkom
- 4.8 Verlichting slaapkamer
- 4.9 Verlichting werkblad keuken
  
- 7.1 Verlichting badkamer
- 7.2 Verlichting toilet
- 7.3 Stopkontakt in badkamer
- 7.4 Warmtestraler in badkamer
  
- 8.1 Vaatwas
  
- 9.1 Warmwaterboiler



ACA vzw  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
Tel : 051 200 002 - Fax : 051 201 002  
info@acavzw.be  
www.acavzw.be  
BE 0811.407.669








Residentie Zonnecory  
 Franslaan 134 bus 002  
 1600 Nieuwpoort



2012071002  
 318112

ACA VZW  
 Meensesteenweg 338 - 8600 Roeselare  
 Tel : 051 200 002 - Fax : 051 201 002  
 info@acavzw.be  
 www.acavzw.be  
 BE 0811.407.869

~~Gebruik~~



Electrical Installation

110